

車両状態証明書

Vehicle Condition Sheet

V-CON

Vehicle Condition Check System

| | | |
|-------|-----|---------------------|
| 機能 | ★ | 整備・保証付き販売です |
| 内装 | ★ | 目立つ損傷はありません |
| 外装 | ★ | 目立つ損傷はありません |
| 走行 | ★ | 実走行距離です |
| 総合評価点 | 修復歴 | |
| 5 | 無 | 査定協会が定める修復歴車ではありません |



目立たない傷・凹み等が少しある状態です



検査実施者 一般財団法人 日本自動車査定協会検査員

一般財団法人 日本自動車査定協会

上記車両の車両状態検査は一般財団法人 日本自動車査定協会が定める「検査基準」並びに「修復歴判断基準」に基づき、査定協会職員が行いました。

本証明書に記載された内装・外装に関する評価は、車両検査日現在の車両状態を示したものです。検査には厳正を期しておりますが、保証したものではございませんのでその旨をご了承ください。また、車両の機関及び足回り・機能に関しては除外しておりますので、整備・点検の条件および保証の内容等については右記販売店にご確認ください。よろしくお願いいたします。


一般社団法人 自動車公正取引協議会 監修

本書は、表示項目・方法、運用体制について、一般社団法人 自動車公正取引協議会の定める基準を満たした「V-CON(車両状態証明事業)」に基づき作成したものです。

販売店名 インポートカーズ株式会社
 証明書発行日 令和6年03月21日
 証明書番号 37021-000647
 車両検査日 令和6年03月21日
 検査委員No 37-9006
 車検有効期限 令和7年06月14日
 走行距離 18,182km



一般財団法人 日本自動車査定協会



凹・曲 傷 変色 さび 腐食 修理跡 交換跡 割・穴
 U A P S C W XM T

備考 シートにしわ 外装擦り傷
 フロントのドアエッジ部にテープ貼り付け有り



車種 Golf
 グレード eTSI Active
 トランスミッション 7DSG
 ボディカラー ピュアホワイト
 初度登録年月日 令和4年06月15日
 型式 3AA-CDDLA
 車台番号 WVVZZZCDZNV150590
 排気量 990cc
 乗車定員 5名
 保証書 あり(新車保証)
 整備手帳 あり
 取扱説明書 あり
 主要装備

| | | | | | |
|-----------|----------|------------|-----------|--------------|-----------|
| オーディオ入力端子 | ESP | ETC | オートワイパー | クルーズコントロール | パドルシフト |
| フルセグチューナー | ABS | オートエアコン | カーナビ | アルミホイール | ISOFIX |
| リアカメラ | オートライト | 障害物センサー | キーレスエントリー | Discover Pro | キーレスエントリー |
| WEAバッグ | サイドエアバッグ | クルーズコントロール | イモビライザー | | |

車両状態証明書の見方

1. 評価点について

(1) 総合評価点

車両にある瑕疵の状態と経過月数・走行距離により、その車両の総合評価点（10段階）を表示します。

| 総合評価点 | 経過月数 | 走行距離 | 評価点設定イメージ |
|-------|-------------|-------------|--|
| S | 新車登録後12ヵ月以内 | 10,000km未満 | ほぼ新車の状態で、内外装、無傷・無補修の状態です |
| 6 | 新車登録後36ヵ月以内 | 30,000km未満 | 内外装、無傷・無補修の状態です |
| 5 | | 50,000km未満 | 目立たない傷・凹みが少しあるが、概ね良好な状態です |
| 4.5 | | 100,000km未満 | 小さな傷・凹み、軽微な修理跡等があるが、そのまま加修せずに十分乗れる状態です |
| 4 | | 150,000km未満 | 目立つ傷・凹み等が少しあり、加修が必要と思われる箇所が数ヵ所ある状態です |
| 3.5 | | | 大小の加修を必要とする箇所が数ヵ所ある状態又は外板②適用車です |
| 3 | | | 大小の加修を必要とする箇所が多数ある状態です |
| 2 | | | 加修を必要とする箇所が車両全体にある状態です |
| 1 | | | 消火剤散布車・冠水車(歴車を含む) |
| R | | | 修復歴車 |

- ・外板②とは交換跡（溶接止め外板）及び骨格部位に修復歴とならない損傷又は痕跡があるものです。
- ・経過月数の計算は初度登録月を1ヵ月として計算します。

(2) ☆付与

下記の項目に該当する車両に、それぞれ☆の有無で状態を表します。

| | |
|----|--------------------------------|
| 機能 | 整備・保証付きの販売であれば付与します |
| 内装 | 補修の必要な目立つ損傷、悪臭等がなければ付与します |
| 外装 | 補修の必要な目立つ損傷がなければ付与します |
| 走行 | 整備記録簿等があり、実走行であることが確認できれば付与します |

2. 修復歴の定義について

当協会の「中古自動車査定基準及び細則」に定められた「交通事故やその他の災害により、自動車の骨格等に欠陥を生じたもの、又はその修復歴があり、商品価値の下落が見込まれるもの」としています。

3. 使用記号

| 記号 | 意味 | 記号 | 意味 |
|----|--------------------|-----|----------------|
| U | 凹み・曲がり | W0 | 塗装跡のみや板金修理跡が良好 |
| A | 傷・ささくれ | W1 | 目立たない板金修理跡 |
| P | 変色・退色・剥げ・シール(テープ)跡 | W2 | 目立つ板金修理跡 |
| UA | 傷を伴う凹み | W3 | 板金修理跡で再修理を要する |
| S | さび | XM | 交換跡(ネジ止め外板) |
| C | 腐食 | XM② | 交換跡(溶接止め外板) |
| T | 割れ・亀裂・穴 | M | 修復歴 |

| 記号 | 乗用車・商用車(大きさを表します) |
|----|-------------------|
| 0 | 500円玉サイズ未満 |
| 1 | カードサイズ未満 |
| 2 | A4サイズ未満 |
| 3 | A4サイズを超えたもの |

一般財団法人 日本自動車査定協会とは

査定協会は、中古自動車の公正な価格、機能の査定を行うことにより、わが国における自動車産業の健全な発展と流通秩序の確立に資するために、昭和41年6月に経済産業省並びに国土交通省の許可のもとに設立された第三者的機関であり、①中古自動車の価格査定、②解約車両の評価、③裁判所の命令による係争車両の鑑定評価、④中古車価格ガイドブックの刊行等、中古車の価格に関する諸事業を行っています。

注意事項

この証明書に記載された内容については、表記の販売事業者以外での使用は無効となります。