Das WeltAuto.

Guaranteed Used Car

車両状態証明書

Vehicle Condition Sheet

V-CON

Vehicle Condition Check System

機	能		整備・保証付き販売です
内	装		目立つ損傷はありません
外	装		目立つ損傷はありません
走	行	1 👷	実走行距離です

総合評価点

1111:

査定協会が定める 修復歴車ではありません

歴

復

S (6 (5 (4.5 (4 (3.5 (3 (2 (1 (R

目立たない傷・凹み等が少しある状態です



異應 販売店認定検査員

一般財団法人 日本自動車査定協会

上記車両の車両状態検査は、協会が定める「検査基準」並びに、「修復歴判断基準」 に基づき販売店の車両状態確認検査員が行いました。車両状態確認検査員とは、 協会の行なう認定研修を修了し、認定試験に合格した者です。

本証明書に記載された内装・外装に関する評価は、車両検査日現在の車両状態を示したものです。検査には厳正を期しておりますが、保証したものではございませんのでその旨をご了承ください。また、車両の機関及び足回り・機能に関しては除外しておりますので、整備・点検の条件および保証の内容等については右記販売店にご確認くださいますようお願い申し上げます。




一般社団法人 自動車公正取引協議会 監修

本書は、表示項目・方法、運用体制について、一般社団法人 自動車公正取引協議会の 定める基準を満たした「V-CON(車両状態証明事業)」に基づき作成したものです。 販売店名 フォルクスワーゲンジャパン販売㈱

車検有効期限 走行距離 --年--月--日 26.494km





 凹・曲
 傷
 変色
 さび
 腐食
 修理跡
 交換跡
 割・穴

 U
 A
 P
 S
 C
 W
 XM
 T

備考 車両状態補記: ドアエッジ傷 外装に1cm未満の損傷 内装汚れ 225/50R17コンチネンタル



 車種
 Sharan

 グレード
 TSI Highline

 トランスミッション
 6DSG

 ボディカラー
 ピュアホワイト

 初度登録年月日
 令和3年07月16日

 型式
 3BA-7NDJK

車台番号 WVWZZZ7NZMV005078 排気量 1,390cc 乗車定員 7名

保証書 あり(新車保証)

整備手帳 あり 取扱説明書 あり

主要装備















車両状態証明書の見方

1. 評価点について

(1)総合評価点

車両にある瑕疵の状態と経過月数・走行距離により、その車両の総合評価点(10段階) を表示します。

総合評価点	経過月数	走行距離	評価点設定イメージ
S	新車登録後12ヵ月以内	10,000km未満	ほぼ新車の状態で、内外装、無傷 ・無補修の状態です
6	新車登録後36ヵ月以内	30,000km未満	内外装、無傷・無補修の状態です
5		50,000km未満	目立たない傷・凹みが少しあるが、 概ね良好な状態です
4.5		100,000km未満	小さな傷・凹み、軽微な修理跡等 があるが、そのまま加修せずに 十分乗れる状態です
4		150,000km未満	目立つ傷・凹み等が少しあり、加修 が必要と思われる箇所が数ヵ所ある 状態です
3.5			大小の加修を必要とする箇所が 数ヵ所ある状態又は外板②適用車 です
3			大小の加修を必要とする箇所が 多数ある状態です
2			加修を必要とする箇所が車両全体 にある状態です
1			消火剤散布車・冠水車(歴車を含む)
R			修復歴車

- ・外板②とは交換跡(溶接止め外板)及び骨格部位に修復歴とならない損傷又は 痕跡があるものです。
- ・経過月数の計算は初度登録月を1ヵ月として計算します。

(2) ☆付与

下記の項目に該当する車両に、それぞれ☆の有無で状態を表します。

機	能	整備・保証付きの販売であれば付与します
内	装	補修の必要な目立つ損傷、悪臭等がなければ付与します
外	装	補修の必要な目立つ損傷がなければ付与します
走	行	整備記録簿等があり、実走行であることが確認できれば付与します

2. 修復歴の定義について

当協会の「中古自動車査定基準及び細則」に定められた「交通事故やその他の災害により、自動車の骨格等に欠陥を生じたもの、又はその修復歴があり、商品価値の下落が見込まれるもの」としています。

3. 使用記号

記号	意味	記号	意味
U	凹み・曲がり	W0	塗装跡のみや板金修理跡が良好
A	傷・ささくれ	W1	目立たない板金修理跡
P	変色・退色・剥げ・シール(テープ)跡	W2	目立つ板金修理跡
UA	傷を伴う凹み	W3	板金修理跡で再修理を要する
S	さび	XM	交換跡(ネジ止め外板)
С	腐食	XM2	交換跡(溶接止め外板)
Т	割れ・亀裂・穴	M	修復歴

記号	乗用車・商用車(大きさを表します)	
0	500円玉サイズ未満	
1	カードサイズ未満	
2	A4サイズ未満	
3	A4サイズを超えたもの	

一般財団法人 日本自動車査定協会とは

査定協会は、中古自動車の公正な価格、機能の査定を行うことにより、わが国における自動車産業の健全な発展と流通秩序の確立に資するために、昭和41年6月に経済産業省並びに国土交通省の許可のもとに設立された第三者的機関であり、①中古自動車の価格査定、②解約車両の評価、③裁判所の命令による係争車両の鑑定評価、④中古車価格ガイドブックの刊行等、中古車の価格に関する諸事業を行っています。

注意事項

この証明書に記載された内容については、表記の販売事業者以外での使用は無効となります。